



PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Rua Minas Gerais, 62 - Bairro Vila Sônia - CEP 37235-000 - Coqueiral - MG - www.coqueiral.mg.gov.br

OFÍCIO - 25/2026 - GABINETE DO PREFEITO

Coqueiral, 09 de março de 2026.

Exma. Sra.
Inásia Maria Lasmar
DD. Presidente
Senhores Vereadores
Nesta

Em atendimento ao Ofício 020/2026, do qual o Sr. Vereador Claudenir Erípedes de Paula, solicita que seja realizada manutenção asfáltica ou operação tapa-buracos na Rua Coronel João Borges, temos a informar que, justamente por causa das chuvas, as operações tapa-buracos precisam ser planejadas. Por serem realizadas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), este serviço não pode ser realizado em dias chuvosos ou logo após chuvas intensas, pois a água impede a aderência adequada da massa asfáltica, resultando em um reparo que dura pouco tempo.

O asfalto precisa de uma superfície seca e limpa para aderir à base existente. A água cria uma barreira entre o buraco e o material novo, impedindo a fixação. Além disso, a chuva encharca o solo sob o asfalto, tornando-o instável. Colocar massa quente sobre uma base úmida e mole não garante a sustentação, fazendo com que o buraco volte logo. A água também resfria a massa asfáltica muito rápido, o que prejudica a compactação correta (o processo de apertar o asfalto para ficar firme). E a água ainda pode causar "vapor" ao entrar em contato com a massa quente, criando bolhas, fissuras e bolhas de ar que enfraquecem o asfalto.

Em resumo, o tempo seco é essencial para a durabilidade do serviço.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição.

Atenciosamente,

RENATO OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal

RECEBEMOS EM
11 / 03 / 26
Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL



Documento assinado eletronicamente por **Renato Oliveira Marques, Prefeito Municipal**, em 10/03/2026, às 06:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://coqueiral.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade> informando o código verificador **0000173** e o código CRC **54A29FAA**.