



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**COQUEIRAL-MG - CNPJ nº 17.419.847/0001-08**

**Ofício n.º** : 038/2024  
**Assunto** : Resposta ofício nº145 /2024 – Câmara Municipal de Coqueiral  
**Serviço** : Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Coqueiral MG  
**Data** : 23/09/2024

Exelentíssimo Sr.

A Autarquia Municipal denominada SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ sob nº 17.419.847/0001-08, com sede à Praça 07 de setembro, 171, centro, Coqueiral-MG, responsável pelo abastecimento de água e esgoto sanitário do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Diretor Geral, o Sr. José Walter Pereira, em resposta ao ofício 145/2024, enviado por esta casa Legislativa, informa que foi designando uma equipe para o local e foi feito a manutenção e limpeza dos bueiros e também o pedido de confecção da grade de proteção para o bueiro.

Atenciosamente,

**JOSE WALTER**  
**PEREIRA:482200**  
**94672**

Assinado digitalmente por JOSE WALTER PEREIRA:48220094672  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=20503709000190, OU=PRESENCIAL, CN=JOSE WALTER PEREIRA:48220094672  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.09.23 08:43:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

José Walter Pereira  
Diretor Geral do SAAE

Exmo. Sr.  
Aid Ávila Lasmar  
Vereador

**RECEBEMOS EM**  
**23 / 09 / 23**  
*Rodrigues*  
**CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**





**CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 25.660.549/0001-33**



Praça: Sete de Setembro - 102 - Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.  
Fone: (35)3607-0480 - Email: administrativo@coqueiral.mg.leg.br

Ofício nº 145/2024

Assunto: Faz solicitação

Data: 18/09/2024

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência, a realização de uma vistoria e limpeza do bueiro localizado na Rua Três Pontas, próximo à Rua Boa Esperança.

**Justificativa:** Os moradores da região têm relatado um forte mau cheiro que se intensifica em determinadas horas do dia, o que tem causado desconforto e preocupação entre os residentes. Acreditamos que uma vistoria possa identificar a causa do problema, e a limpeza do bueiro ajudará a solucionar a questão.

Também solicito a instalação de uma grade de proteção no bueiro ao lado.

Na oportunidade renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Aid Avila Lasmар  
Vereador

Exmº. Sr.

**JOSÉ WALTER PEREIRA**

Diretor do SAAE

COQUEIRAL/MG

RECEBIDO  
19/09/24  
JF

Recebi em  
19/09/24  
Maily Dias

Ranla P. Ferreira Garcia  
Presidente  
CPF 005.862.276-44